



Art.-Nr. WS0001

Kabellose Wetterstation

Features:

- DCF Funkuhr
- Innen-und Außentemperatur in °C/°F und Feuchtigkeit
- Blaue LED-Hintergrundbeleuchtung
- Bild Wettervorhersage
- Mondphase
- Zeit in 24.12 Stunden-Format, Alarm mit Schlummerfunktion, Kalender, Datum & Tag
- Zeitzone

Spezifikation:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Innentemperaturbereich | 0°C~+50°C (+32°F ~ + 122°F) |
| Sensor Temperaturbereich | -20°C ~ +60°C (-4°F ~+140°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20%~95% |
| Übertragungsbereich | 30 m |
| Sendefrequenz | RF 433MHz |
| Genauigkeit | +/-1.5C +/-8% |
| Spannung | 3.0V |
| Stromversorgung Wetterstation | 2 x AAA Batterien |
| Stromversorgung Außensensor | 2 x AAA Batterien |
| Außensensor | 3 verfügbare Kanäle |
| Kalender | 2000-2099 (Standard ist 2000) |
| Wetterbild | sonnig/teilw. bewölkt/bewölkt/regnerisch |
| Abmessungen Wetterstation | 115 x 60 x 105 mm |
| Abmessungen Außensensor | 68 x 10 x 25 mm |



Art.-Nr. WS0001

Kabellose Wetterstation

| Artikel | Beschreibung | EAN Code |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| WS0001 | Funkwetterstation Set | 4052792014617 |
| WS0002 | Zusätzlicher Außensensor für WS0001 | 4052792027525 |

Packungsinhalt:

- 1 x Wetterstation
- 1 x Außensensor
- 4 x AAA Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

Verpackung (WS0001):

- Maße Einzelverpackung: 118 x 63 x 123 mm
- Gewicht Einzelverpackung: 0,18 kg
- Menge VPE: 40 Stück
- Maße VPE: 500 x 272 x 335 mm
- Gewicht VPE: 8,2 kg

Verpackung(WS0002):

- Maße Einzelverpackung: mm
- Gewicht Einzelverpackung kg
- Mene VPE: 100 Stück
- Maße VPE: 230 x 325 x 440mm
- Gewicht VPE: 8,5 kg